

CERAMAR

Spray céramique de protection




AUGMENTE LA DURÉE DE VIE DES CONSOMMABLES



AVANTAGES PRODUIT

- **Meilleure protection thermique** actuellement disponible sur le marché : **jusqu'à 1600°C.**
- **Utilisation longue durée** : une seule application pour une utilisation de 4 heures de soudage à 300A à 29V (moyenne constaté).
- **Réduction des courts-circuits** entre la buse à gaz et le tube contact.

ÉVITE L'ACCUMULATION DES GRATTONS



MODE OPÉRATOIRE

1. Déposez une fine couche de CERAMAR sur vos buses à gaz ENGMAR.
2. Laissez sécher sans toucher pendant au moins 5 minutes.
3. Le séchage optimum est atteint après 4 heures.

Pour un résultat optimum, nous vous préconisons de traiter vos buses à gaz en fin de journée pour le lendemain.